

SOLVNET SR



SOLVENTE EN FRÍO DE EVAPORACIÓN RÁPIDA

7 buenas razones para utilizar SOLVNET SR:

1. Posee un alto poder desengrasante (IKB>170): disuelve las grasas, aceites, tintas...
2. Secado rápido, no deja residuos sobre las piezas después del desengrase.
3. Excelente poder quita manchas sobre todas las superficies.
4. Disuelve la mayor parte de colas, cintas adhesivas, adhesivos...
5. Anti-grafitis: Elimina eficazmente los grafitis sobre las superficies lisas.
6. Neutro: permite una utilización sobre todo tipo de superficies así como sobre la mayoría de los materiales plásticos de alta densidad y los elastómeros. Olor débil.
7. Práctico y fácil de utilizar.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Líquido incoloro límpido.
Composición : Solvente
Índice de evaporación: (éter = 1, D60 = 650) = alrededor de 3,90.
Densidad: 0,89 ± 0,010
Punto de inflamación: < 0°C
Índice KAURI-BUTANOL: > 170

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para Industrias y Colectividades.

Industria: permite el desengrase de cualquier tipo de piezas mecánicas tales como: motores, engranajes, etc. en todas las industrias y servicios técnicos de colectividades.

Colectividades: quita las manchas sobre cualquier superficie: moquetas, alfombras, ropas, tejidos, embaldosados, marcas negras sobre linóleo...

Suprime los restos de cola sobre soportes.

Centros escolares: Disuelve los chicles.

Imprenta: Elimina las tintas sobre los filtros, tinteros, etc.

Anti-grafitis: Elimina cualquier tipo de grafitis realizados con pintura, tinta, rotulador, así como la mayoría de suciedades sobre superficies no porosas. Generalmente se aplica sobre soportes frágiles, pintados y barnizados, paneles de carretera, señalizaciones reflectantes, paneles estratificados, plexiglás, superficies de porcelana, esmaltadas y de cerámica.

MODO DE EMPLEO

Desengrase de piezas:

Utilizar por pulverización, con pincel, en baño, con un trapo sobre las piezas a limpiar. Dejar secar.

Se utiliza siempre puro.

En anti-grafiti:

Agitar bien el aerosol antes de usar

Se aplica sobre las superficies secas.

A 20cm de distancia, pulverizar en capas cruzadas, impregnando bien el grafiti. Dejar penetrar y secar con la ayuda de un trapo limpio.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Hacer una prueba previa sobre los materiales plásticos, plexiglás y los paneles de carretera.

Aclarar inmediatamente después de haber quitado el grafiti.

Informaciones complementarias: ver ficha de datos de seguridad.

012022

Las informaciones contenidas en nuestras fichas están basadas en nuestros conocimientos y nuestras experiencias actuales, y son facilitadas a título informativo. No pueden en ningún caso comprometernos en cuanto a una mala utilización de nuestros productos.

SOCOMOR, S.A. – División 7 d'Armor

C/ Diesel, nº1 Bis, Nave 8 – Pol. Ind. Sector Autopista – Apdo. Correos nº12

08150 PARETS DEL VALLES · BARCELONA

Tel. 34 935 738 260 – Fax 34 935 738 261

e-mail: 7darmor@7darmor.es · www.7darmor.es