



DEPHOXE

**DESODIDANTE - DESENGRASANTE
FOSFATANTE**

7 buenas razones para utilizar DEPHOXE:

1. Permite un desoxidado microscópico de las superficies metálicas.
2. Después del secado, deja las superficies limpias y pasivizadas y favorece la adherencia de las pinturas.
3. Contiene inhibidores de corrosión.
4. No emite vapores tóxicos durante su utilización.
5. Se utiliza en frío o en caliente, en baño o pulverizado. Su acción se ve reforzada utilizándolo en baño y en caliente.
6. Disolución estable.
7. Totalmente ininflamable.

CARACTERÍSTICAS

Composición: ácidos minerales, inhibidores de corrosión, tensio-activos biodegradables en solución acuosa.

Aspecto: líquido amarillo.

Densidad media: 1,29

pH al 25 %: 1

Granel.

Conforme a la legislación relativa a los productos de limpieza del material que puede entrar en contacto con medio alimentarios (Orden del 08/09/1999 y sus enmiendas).

UTILIZACIONES

Particularmente adaptado para Industrias, Transporte y Colectividades.

Tratamiento y descalaminado del hierro antes del pintado.

Protege los metales contra la corrosión.

En baño, desoxida los metales ferrosos, pulverizado elimina el óxido blanco del zinc.

Tratamientos de superficies galvanizadas y de aluminio y sus aleaciones.

Disuelve el sarro en el embaldosado de las industrias alimentarias.

MODO DE EMPLEO

En el caso de un soporte muy graso, desengrasar antes del tratamiento.

Cepillar antes del tratamiento para eliminar el exceso de óxido.

Sobre hierro

En pulverización: puro o diluido en una parte de agua, dejar actuar de 10 a 15 minutos o más según el grado de oxidación.

Según el destino de las piezas tratadas, el aclarado es facultativo. En caso de aclarar, diluir del 1 al 2% de producto en agua caliente a 80°C.

En baño: dilución en 3 a 5 volúmenes de agua, dejar actuar hasta 30 min. según el grado de oxidación.

En el caso de una preparación para pintar o barnizar, es necesario secar perfectamente.

No enjuagar las piezas a almacenar: la fosfatación continúa asegurando una protección más resistente.

Sobre aluminio:

En pulverización o en baño, para desoxidar o limpiar, utilizar diluido en 2 a 4 partes de agua, dejar actuar 10 min., enjuagar con agua clara.

En pulverización para eliminar el sarro de los embaldosados: Diluir en 2 a 4 volúmenes de agua, dejar actuar de 5 a 10 minutos, enjuagar con agua clara.

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAJE

Informaciones complementarias, ver ficha de datos de seguridad.

042024